


# Werkzeugliste



## Rechteck mit abgerundeten Ecken



Anzahl Werkzeuge: 246

Datum: 05.04.2024

Nr.:	Breite (mm)	Höhe (mm)	Radius (mm)	Schnittspiel (mm)	Lager
1	4,8	3	1,5	0,40	G
2	5	2	2	0,20	G
3	10	10	2	0,15+0,3	S
4	12	3	1	0,20	G
5	13	9	2	0,10	G
6	13,9	13,9	2	0,15	G
7	14	3	1,5	0,15	G
8	14	12	3	0,15	G
9	14,4	9,4	1	0,10	G
10	15	10	2,5	0,20	G
11	15	15	2 (nur an 2 Seiten)!	0,22	S
12	17	10	1	0,25	G
13	18	15	2	0,15	G
14	18	16	1	0,10	G
15	19	14	1	0,10	S
16	20	8	1,5	0,15	S/G
17	20	8	3	0,15	S
18	20	10	1,5	0,15+0,25	S
19	20	11	3	0,22+0,35	S/G
20	20	20	1	0,10+0,30	G
21	22,8	15,8	1,6	0,15+0,25	S/G
22	22	22	3	0,15+0,25	S
23	23	10	2	0,22	S
24	24	15	1,5	0,10	G
25	23,1	9,4	2	0,10	G
26	25	10	2	0,22	S/G
27	25	12	1	0,2+0,3	S
28	25	15	1	0,2+0,3	S
29	25	20	2,5	0,20	G
30	25	25	4	0,15+0,25	S/G
31	26	8	4	0,15	G
32	26	13	1	0,10	G
33	26	18	2		G
34	26,7	26	2	0,15	G
35	26,8	19,8	2	0,15	G
36	27	10	2	0,15	G
37	27	17	2	0,15	G
38	27	17,5	3	0,15+0,25	S
39	27	18	1	0,22	S/G
40	27	27	2	0,22	S/G
41	27,5	27,5	2	0,10	G
42	28	16	1	0,15	S/G
43	28	20	1	0,40	G
44	29,7	19,7	5	0,22	S/G

Nr.:	Breite (mm)	Höhe (mm)	Radius (mm)	Schnittspiel (mm)	Lager
45	30	8	1	0,22	S/G
46	30	10	1,5	0,22	S/G
47	30	15	2	0,15+0,35	S/G
48	30	13	3	0,15+0,20	S
49	30	20	2	0,10	S
50	30	20	5	0,10	S
51	30	28	1	0,15	S
52	30	30	6	0,22+0,35	S/G
53	30	30	10	0,15	G
54	31	19	5	0,08	S
55	33	23	2	0,20	G
56	34	12	2	0,10	G
57	34	17	2	0,075	S
58	34	30	3	0,15	G
59	35	8	2	0,15+0,25	S
60	35	10	2	0,20	G
61	35	12	2	0,15	G
62	35	15	2	0,1+0,2	S
63	35	15	3	0,075+0,15+0,25	S/G
64	35	20	2	0,1+0,25	S/G
65	35	35	4	0,22+0,35	S/G
66	36	26	2	0,20	G
67	37	9	2	0,14	G
68	37	13	2,5	0,15	G
69	37	13	1	0,1+0,2	S
70	37	18	2	0,15	G
71	38	28	1	0,15	S
72	38	19	3	0,10	S
73	40	10	0,5	0,1 +0,2	S
74	40	10	2	0,22	S/G
75	40	13	2	0,15+0,3	S/G
76	40	15	2	0,22	S/G
77	40	16	2	0,25	G
78	40	17	2	0,10	S
79	40	20	3	0,22	S/G
80	40	40	3	0,22+0,35	S/G
81	42	11	3	0,15	S
82	42	13,5	2	0,10	G
83	42	15	3	0,15	G
84	42	19	1	0,10	S
85	42,5	30	5	0,22	S/G
86	43	17	2	0,10	S
87	43	36	2	0,15	G
88	44	8	1	0,22	S/G
89	44	13	1	0,20	S
90	44	17	2	0,075	S
91	44	20	2	0,10	S
92	44	24	4	0,20	G
93	44	30	3	0,10+0,20	G
94	44	33	2	0,075	S
95	44	38	3	0,15	G

Nr.:	Breite (mm)	Höhe (mm)	Radius (mm)	Schnittspiel (mm)	Lager
96	45	15	2	0,1+0,22	S
97	45	15	3	0,15	G
98	45	19	3	0,22	S
99	45	20	2	0,22	S/G
100	45	30	3	0,15	S/G
101	45	40	3	0,15+0,3	S
102	45,1	23,1	2	0,15	S
103	46	10	1,5	0,20	G
104	47	22	3	0,20	G
105	48	18	2	0,22	S
106	49,9	33,6	4	0,10	G
107	50	8	1	0,25	G
108	50	10	1	0,15+0,25	S
109	50	10	2	0,2+0,3	S/G
110	50	12	3	0,25	G
111	50	15	1,5	0,15+0,22+0,35	S/G
112	50	15	3	0,15	G
113	50	20	3	0,20+0,30	S/G
114	50	25	2	0,22	S
115	50	25	4	0,10	G
116	50	27	2,5	0,15	S
117	50	28	10	0,25	G
118	50	30	1	0,20	S/G
119	50	30	2	0,22	S/G
120	50	30	5	0,22+0,35	S/G
121	50	36	3	0,20	S
122	50	40	2	0,2+0,3	S
123	50,2	18,2	2	0,15	G
124	51,5	18	1,5	0,15	G
125	52	13	2	0,20	G
126	52	18	2	0,20	G
127	52	22	3	0,10+0,15+0,25	S/G
128	52	26	2,5	0,15	S/G
129	54	18	2	0,10	S
130	54	24	2	0,10	S
131	54	39	3	0,15+0,25	S
132	54,6	28	2	0,15	G
133	54,6	28	2	0,15	G
134	55	10	2	0,25	G
135	55	15	2	0,15	S/G
136	55	18	3	0,15	G
137	55	20	3	0,22	S
138	55	30	2	0,15+0,3	S
139	55	32	1	0,15+0,22	S
140	55	32	2	0,15	G
141	55	35	5,5	0,20	G
142	55	35	3	0,30	S
143	57,1	27,1	2	0,15	G
144	58	10	2	0,20	G
145	58	18	2	0,075	S
146	59,4	37,6	4	0,10	G

Nr.:	Breite (mm)	Höhe (mm)	Radius (mm)	Schnittspiel (mm)	Lager
147	60	11	2	0,15+0,22+0,3	S/G
148	60	12	2	0,15	G
149	60	15	3	0,20+0,30	S/G
150	60	17	2	0,15	G
151	60	20	2	0,15	S/G
152	60	20	4	0,15	G
153	60	21	2	0,15	G
154	60	25	2	0,20	G
155	60	25	3	0,15	S/G
156	60	30	2	0,15+0,35	S/G
157	60	32	3	0,20	G
158	60	40	4	0,15+0,25+0,35	S/G
159	60	50	3	0,1+0,2	S
160	61	16	1	0,15+0,22+0,35	S/G
161	61	26	3	0,15	G
162	62	12	1	0,08	S
163	63	34	4	0,15	S/G
164	64	12	1	0,20	G
165	65	22	2	0,25	G
166	65	25	2	0,15+0,30	S/G
167	65	25,1	3	0,15	G
168	65	28	2	0,25	S
169	65	30	2	0,20	S
170	65	30	3	0,20	G
171	65	50	3	0,25	G
172	68,5	68,5	7	0,30	G
173	68	54	5	0,15	G
174	69	22,3	2,5	0,15	G
175	69	26	2,5	0,20	G
176	70	15	3	0,1+0,30	S
177	70	16	3	0,15+0,30	S/G
178	70	18	3	0,22+0,35	S
179	70	20	2	0,15+0,30	S/G
180	70	21	2,5	0,15	G
181	70	25	2	0,15+0,30	S/G
182	70	25	6	0,15	S
183	70	26	3	0,15	S
184	70	30	2	0,15+0,2+0,30	S/G
185	70	30	3	0,15,+0,20+0,30	S/G
186	70	30	5	0,2+0,3	S
187	70	30	6	0,15	S
188	70	32	3	0,30	S
189	70	35	2	0,15+0,25	S
190	70	35	5	0,20	G
191	70	35	6	0,15	S
192	70	40	3	0,22	S
193	70	50	3	0,15	G
194	72	12	2	0,15+0,25	G
195	72	30	5	0,15+0,35	S/G
196	73	15	2	0,25	G
197	73	35	4	0,20	G

Nr.:	Breite (mm)	Höhe (mm)	Radius (mm)	Schnittspiel (mm)	Lager
198	73,4	73,4	6,7	0,30	G
199	74	36	4	0,20	G
200	74,4	21,4	3	0,25	G
201	74,6	20	1	0,15	S
202	75	5	2	0,10	G
203	75	20	3	0,15+0,30	S/G
204	75	25	2,5	0,22	S
205	75	30	3	0,15+0,30	S/G
206	75	34	3	0,15	G
207	75	35	4	0,15+0,20	G
208	75	38	3	0,20	G
209	75	40	2	0,15	G
210	75	40	4	0,15+0,30	S/G
211	75	45	5	0,30	G
212	76	18	3	0,1+0,22	S
213	76	28	3	0,20	G
214	76,2	25,4	3	0,20	G
215	78	48	3	0,20	G
216	80	16	1,5	0,20	G
217	80	20	2	0,20	G
218	80	20	3	0,15+0,30	S/G
219	80	24	3	0,30	G
220	80	25	3	0,15+0,30	S/G
221	80	25	8	0,40	G
222	80	28	5	0,15+0,25	G
223	80	30	3	0,2+0,35	S/G
224	80	35	2	0,15+0,22	S
225	80	40	3	0,1+0,22+0,35	S
226	80	55	3	0,01	G
227	80	65	3	0,15	G
228	81	31	3	0,15	G
229	83,8	24,2	0,5	0,20	G
230	84	56	5	0,25	G
231	85	25	3	0,1 + 0,2	S/G
232	85	54	2	0,10,15+0,30	S/G
233	85,5	54	3	0,20	G
234	88	28	2	0,15+0,20+0,30	S
235	90	11	1	0,15+0,25	S
236	90	28	2	0,20	G
237	90	40	3	0,15+0,25	S
238	90	30	3	0,3+0,2	S
239	90	50	3	0,15+0,30	S/G
240	90	60	5	0,10	G
241	95	16	1,5	0,15+0,25	S
242	95	20	1	0,20	G
243	95	52	4	0,10	G
244	100	25	5	0,25+0,4	S
245	100	45	5	0,35	G
246	100	50	11	0,25	G

Nr.:	Breite (mm)	Höhe (mm)	Radius (mm)	Schnittspiel (mm)	Lager